


## METODO E



SIMBOLOGIA		PORMENOR		SIMBOLOGIA		PORMENOR	
OFICINA	MONTAGEM			OFICINA	MONTAGEM		
VERIFICAÇÃO DAS SOLDADURAS				SOLDADURAS EM GERAL			
RX	POR RAIO "X"						
US	POR ULTRA-SONS						
<p>PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DAS SOLDADURAS"SEGUNDO REGULAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO PARA EDIFÍCIOS"ARTIGOS 26 A 37;60;65;NP 1515, E CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO"EUROCODE 3"SOBRE EXECUÇÃO E CONTROLO NA QUALIDADE</p>							
<p>OBS. SOLDADURA EM GERAL: <math>a=0.7 \times \text{MENOR DAS ESP. A LIGAR}</math></p>							